



NOTI SVIP



SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETROLEO

Caracas 26 de agosto del 2012

e-mail: soveip@gmail.com

twitter: [@soveip](https://twitter.com/soveip)

Web: www.svip.org

LA SVIP ANTE EL TERRIBLE SINIESTRO OCURRIDO EN LA REFINERIA DE AMUAY

La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) lamenta profundamente la tragedia ocurrida el 25 de agosto en la refinería de Amuay, tragedia que enluta a numerosas familias y entristece a la comunidad petrolera y a todo el país. Muchos son los daños ocasionados por el mas grande siniestro que haya ocurrido en los 100 años de historia petrolera de Venezuela. Enviamos a toda la comunidad de Paraguaná nuestros sentimientos de solidaridad en estos momentos de tristeza por la desaparición de sus seres queridos y por las perdidas materiales que ocasionó este terrible siniestro.

En varias oportunidades la SVIP, preocupada por la critica situación de la industria petrolera y en especial del parque refinador, se ha dirigido al país cumpliendo con la responsabilidad que le da la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, como órgano adscrito al Colegio de Ingenieros de Venezuela, para alertar sobre la necesidad de que se tomen acciones urgentes con el fin de garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras dada la ocurrencia continua de eventos que han ocasionado perdidas de vidas. El último de estos comunicados fue presentado conjuntamente con la Academia Nacional de la Ingeniería y el Habitat en el mes de mayo del presente año. A continuación transcribimos un párrafo de dicho informe sobre el estado de la actividad de refinación:

“El parque refinador presenta una situación muy critica, puesta en evidencia por las continuas paradas de plantas provocadas, entre otras causas, por un alto número de accidentes que han causado daños a las instalaciones e irreparable perdida de vidas de trabajadores propios y contratados. Dichos siniestros los registra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Estas paradas no programadas han afectado severamente los niveles de eficiencia históricos que colocaron a la refinación venezolana en los primeros lugares en el mundo y ponen en evidencia la gerencia deficiente de la actividad de refinación. Se impone una revisión profunda de los protocolos operacionales y de los procedimientos de mantenimiento y seguridad, con el objeto de recuperar los niveles de eficiencia operativa y evitar que ocurra un evento de dimensiones catastróficas “

Nos unimos al duelo que embarga al país y solicitamos nuevamente a las autoridades competentes como la Asamblea Nacional, la Contraloría Nacional, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación, que este siniestro sea investigado exhaustiva, profesional y diligentemente con participación de expertos en refinación, en Seguridad Industrial, representantes de los aseguradores y de organizaciones independientes. Finalmente solicitamos que los resultados que arroje la investigación, incluyendo las responsabilidades del caso sean hechos del conocimiento de todos los venezolanos y que se tomen las acciones a que haya lugar.

La Junta Directiva